

Fotografie stavu před zrestaurováním



Celkový pohled na kříž



Boční pohled na kříž a demontovanou obruč, která jistí horní část kříže proti roztržení.



Detailní pohled na roztrženou římsu.



Detailní pohled na roztržené pláty litiny těla podstavce.



Detailní pohled na mechanické destrukce ve spodní části volutového podstavce.